



wykuć otwory i osadzić okna - 2 szt.
zdemontowane na elewacji zachodniej
otwory w elewacji zachodniej - zamurować , otyłkować

temat	PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ I INSTALACJA ODDYMIANIA		
obiekt	INTERMAT OHP		
adres	Olesno , ul.Budowlanych 3 godło mapy 12-c-1, dz. nr 1377/16 ; 1393/12		
inwestor	Woj. Komenda Ochotn. Hufców Pracy-Opole		
tytuł rys.	ELEWACJA POŁUDNIOWA		
projektował	arch.B.Domejko-Gabor	26/80/Op	
sprawdził	arch.E.Berthold-Majewska	210/92/Op	
nr zlec.	data 30.07.2008	1 :100	nr rys. 9

UWAGA : WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE